

FLUKE®

116

True-rms Multimeters

Bruksanvisning

PN 2538688

July 2006, Rev. 1, 2/07 (Norwegian)

© 2006, 2007 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China.

All product names are trademarks of their respective companies.

BEGRENSET GARANTI OG ANSVARSBEGRÆNSNING

Dette Fluke-produktet er garantert uten defekter i materiale og utførelse i tre år fra kjøpedatoen. Denne garantien omfatter ikke sikringer, engangsbatterier, skader som skyldes uhell, forsømmelse, misbruk, endringer, forurensning, unormale betjeningsforhold eller unormal håndtering. Mellomhandlere har ikke rett til å forlenge noen garanti på vegne av Fluke. For å få garantiservice må nærmeste autoriserte servicesenter for Fluke kontaktes med anmodning om tillatelse til retur, og deretter må produktet sendes til vedkommende servicesenter sammen med en beskrivelse av problemet.

DENNE GARANTIE ER DITT ENESTE RETTSMIDDEL. DET YTES INGEN ANDRE GARANTIER SOM F.EKS. EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, VERKEN DIREKTE ELLER UNDERFORSTÅTT. FLUKE SKAL IKKE VÆRE ANSVARLIG FOR NOEN SPESIELLE, INDIREKTE, TILFELDIGE ELLER FØLGESKADER SAMT TAP, UANSETT ÅRSÅK ELLER TEORI. Da noen stater eller land ikke tillater utelukkelse eller begrensninger av en underforstått garanti, tilfeldige skader eller følgeskader, kan det forekomme at slike begrensninger i ansvar ikke gjelder for ditt vedkommende.

Fluke Corporation
P.O. Box 9090
Everett, WA 98206-9090
USA

Fluke Europe B.V.
P.O. Box 1186
5602 BD Eindhoven
Nederland

True-rms Multimeter

Innledning

Fluke **modell 116** er et multimeter med visning av sann effektivverdi (i det følgende kalt "Måleinstrument") med batteri, et display med visning opp til 6000 og et søylediagram.

Dette måleinstrumentet er i samsvar med standardene CAT III IEC 61010-1, 2. utgave. IEC 61010-1, 2. utgaves sikkerhetsstandard definerer fire målekategorier (CAT I til IV) basert på farenivået for transiente impulser. Måleinstrumenter i CAT III er konstruert med tanke på vern mot transienter i faste utstyrsinstallasjoner på fordelingsnivå.

Ta kontakt med Fluke

Fluke kan kontaktes på følgende numre:

USA: 1-888-99-FLUKE (1-888-993-5853)

Canada: 1-800-36-FLUKE (1-800-363-5853)

Europa: +31 402-675-200

Japan: +81-3-3434-0181

Singapore: +65-738-5655

Overalt i verden: +1-425-446-5500

Besøk Flukes nettside www.fluke.com.

Registrer måleinstrumentet på register.fluke.com.

Risikabel spenning

Symbolet ⚡ vises for å varsle om potensiell farlig spenning når måleinstrumentet registrerer en spenning på minst 30 volt eller viser at det er spenningsoverlast \geq (OL). Ved frekvensmålinger over 1 kHz har symbolet ⚡ ingen betydning.

Opplysninger om sikkerhet

Symbolet "⚠️⚠️**Advarsel**" angir farlige situasjoner og handlinger som kan medføre personskade eller død.










Symbolet "⚠️**Obs**" angir situasjoner og handlinger som kan skade måleinstrumentet eller utstyret som testes.

Gjør slik for å unngå elektrisk støt eller personskade:


- **Bruk bare måleinstrumentet som forklart i denne håndboka, ellers kan beskyttelsen som måleinstrumentet gir, bli svekket.**
- **Bruk ikke måleinstrumentet eller prøveledningene dersom de har synlige skader, eller dersom måleinstrumentet ikke virker som det skal.**
- **Bruk riktige tilkoblingsklemmer, velgerstillinger og måleområder.**
- **Kontroller hvordan måleinstrumentet virker ved å måle en kjent spenning. Send måleinstrumentet til service hvis du er i tvil.**
- **Det må ikke tilkobles høyere spenninger enn den merkespenningen som er angitt på måleinstrumentet, mellom klemmene eller mellom en klemme og jord.**
- **Vær forsiktig med spenninger over 30 V AC RMS, 42 V AC toppverdi eller 60 V DC. Slik spenning medfører fare for elektrisk støt.**
- **Koble fra kretsens matespenning og lad ut alle høyspente kondensatorer før test av motstand, gjennomgang, dioder eller kapasitans.**
- **Bruk ikke måleinstrumentet i nærheten av eksplosiv gass eller damp.**
- **Når det brukes prøveledninger eller prober, må fingrene holdes bak fingervernet.**
- **Bruk bare prøveledninger av samme spenningskategori og strømstyrke-klassifisering som måleinstrumentet som er godkjent av en sikkerhetsinstans.**
- **Fjern prøveledningene fra måleinstrumentet før huset eller batteridekselet åpnes.**

- Følg lokale og nasjonale sikkerhetsforskrifter ved arbeid i farlige områder.
- Bruk korrekt verneutstyr ifølge krav fra lokale eller nasjonale myndigheter ved arbeid i farlige områder.
- Unngå å arbeide alene.
- Bruk bare reservesikring som spesifisert, ellers kan beskyttelsen bli ødelagt.
- Sjekk at det er gjennomgang i prøveledningene før bruk. Unngå bruk dersom avleste verdier er høye eller overlagret med støy.
- Bruk ikke Auto volt funksjonen til å måle spenninger i kretser som kan skades av funksjonens lave inngangimpedans ($\approx 3 \text{ k}\Omega$).

Symboler



	AC (vekselstrøm)		Batteri (Lav batterispenning når dette symbolet vises på skjermen.)
	DC (likestrøm)		Dobbeltisolert
	Farlig spenning		Viktige opplysninger; se håndboka
	Jord		Vekselstrøm og likestrøm
	Dette instrumentet må ikke kasseres som restavfall. Ta kontakt med Fluke eller en avfallsstasjon for avfallsbehandling.		

Skjerm




eeo02f.eps

Nr.	Symbol	Betydning
①	⎓	Måleinstrumentet er satt til måling av gjennomgang.
②	➔	Måleinstrumentet er satt til diodetest.
③	-	Inngangssignalet er negativt.
④	⚡	⚠ Risikabel spenning. Målt inngangsspenning ≥ 30 V, eller overbelastning (OL).
⑤	HOLD	Frys visning er slått på. Aktuell visning fryses.

Nr.	Symbol	Betydning
⑥	MIN MAX MAX MIN AVG	Registrering av MIN MAX AVG. Maksimum, minimum, gjennomsnitt eller aktuell avlesning vises
⑦	LoZ	Måleinstrumentet måler spenning eller kapasitans med lav inngangsimpedans.
⑧	nµ°F°C mVµA MkΩ kHz	Måleenheter.
⑨	DC AC	Likestrøm eller vekselstrøm
⑩		Varsel om liten batteriladning.
⑪	610000 mV	Viser valgt område for måleinstrumentet.
⑫	(Søylediagram)	Analog visning.
⑬	Auto Volts Auto Manual	Måleinstrumentet er satt til Auto Volts. Automatisk områdevalg. Måleinstrumentet velger det området som gir best oppløsning. Manuelt valg av område. Brukeren innstiller måleinstrumentets område.
⑭	+	Søylediagrammets polaritet
⑮	OL	 Inngangssignalet er for høyt for det valgte området.
⑯	OPCn	Termoelement mangler eller er defekt når temperaturfunksjonen velges.

Klemmer



edy01f.eps


Nr.	Beskrivelse
①	Felles (retur) klemme for alle målinger.
②	Inngangsklemme for måling av spenning, gjennomgang, motstand, kapasitans, frekvens, temperatur, mikroampere og for test av diode.

Feilmeldinger	
bAtt	Batteriet må byttes før måleinstrumentet kan brukes.
CRl Err	Kalibrering er nødvendig. Måleinstrumentet må kalibreres før det kan brukes.
EEPr Err	Innvendig feil. Måleinstrumentet må repareres før det kan brukes.
F I D Err	Innvendig feil. Måleinstrumentet må repareres før det kan brukes.

Velgerens stillinger

Velger stilling	Målefunksjon
AUTO-V LoZ	Velger automatisk vekselspanning eller likespenning på grunnlag av detektert inngangssignal med liten impedans.
\tilde{V}^{Hz} Hz (tast)	Vekselspanning fra 0,06 til 600 V. Frekvens fra 5 Hz til 50 kHz.
\overline{V}	Likespenning fra 0,001 V til 600 V.
\tilde{mV} mV	Vekselspanning fra 6,0 til 600 mV, likespenningskoblet. Likespenning fra 0,1 til 600 mV.
Ω	Motstand fra 0,1 Ω til 40 M Ω .
)	Pipetone for gjennomgang slås på under 20 Ω og slås av over 250 Ω .
I	Temperatur fra -40 °C til 400 °C (-40 °F til 752 °F) med termoelement type K
$\rightarrow +$	Test av diode. Viser OL ved verdier over 2.0 V.
+	Kapasitans fra 1 nF til 9999 μ F.
$\overline{\mu A}$ $\tilde{\mu A}$	Likestrøm fra 0,1 til 600 μ A. Vekselstrøm fra TBD til 600 μ A. Likestrømkoblet.
Merk: Alle funksjoner for vekselstrøm og -spenning samt Auto-V LoZ vises med sann effektivverdi. Vekselspanning er AC-koblet. Auto-V LoZ, AC mV og AC μ A er DC-koblet.	



Batterisparing (Dvale)

Måleinstrumentet går automatisk i "dvale" og sletter skjermen hvis det ikke er noen funksjonsendring, endring av område eller hvis det ikke trykkes på noen knapper i løpet av 20 minutter. Når det trykkes på en av tastene eller når velgeren dreies, vil måleinstrumentet våkne av dvalen. Hold inne knappen  mens du slår på måleinstrumentet for å avslutte dvalefunksjonen. Dvalefunksjonen er alltid slått av i funksjonene MIN MAX AVG.

Registrering av MIN MAX AVG

Registrering av MIN MAX AVG oppfanger inngangssignalets minimum- og maksimumsverdier (overbelastning regnes ikke med), og beregner løpende gjennomsnitt av alle avlesninger. Måleinstrumentet utsender en pipetone når det detekteres en ny høyeste eller laveste verdi.

- Sett måleinstrumentet til ønsket målefunksjon og område.
- Trykk på  for å gå til registrering av MIN MAX AVG.
- **MIN MAX** og MAX blir vist sammen med høyest detekterte avlesning siden MIN MAX AVG ble slått på.
- Trykk på  for å veksle mellom lav (MIN), gjennomsnitt (AVG) og aktuelle avlesninger.
- Trykk på  for å ta en pause i registrering av MIN MAX AVG uten å slette lagrede verdier. På skjermen vises **HOLD**.



- Trykk igjen på  for å fortsette registrering av MIN MAX AVG.
- Trykk på  i minst ett sekund eller vri velgeren for å avslutte og slette lagrede avlesninger.

Frys visning (HOLD)

Advarsel

For å unngå elektrisk støt når frysningen er slått på, må man være oppmerksom på at visningen ikke endres når en annen spenning kobles til.

Funksjonen HOLD vil fryse måleinstrumentets visning.

1. Trykk på  for å slå på frysefunksjonen HOLD. (På skjermen vises **HOLD**.)
2. Trykk på  eller vri velgeren for å gå tilbake til normal virkemåte.

Bakgrunnslyset



Trykk på  for å slå bakgrunnslyset på og av. Bakgrunnslyset blir automatisk slått av etter 40 sekunder. Hold inne tasten  mens måleinstrumentet slås på for å deaktivere bakgrunnslysets automatiske utkobling.

Manuelt og automatisk valg av område

Måleinstrumentet har mulighet for både manuelt og automatisk valg av område.


- Med automatisk valg vil måleinstrumentet velge det området som har best oppløsning.
- Med manuelt valg av område overstyres det automatiske valget, slik at du selv kan velge området.


Standard er automatisk valg av område når måleinstrumentet slås på, og på skjermen vises **Auto**.

1. Trykk på  for manuelt valg av område. På skjermen vises **Manual**.
2. Trykk på  for å gå gjennom områdene steg for steg ved manuelt valg av område. Etter det høyeste området begynner måleinstrumentet på nytt med det laveste området.

Merk

Du kan ikke endre området manuelt i funksjonene MIN MAX AVG eller skjermfrysingen HOLD.






Trykker du på  i funksjonene MIN MAX AVG eller skjermfrysingen HOLD, utsender måleinstrumentet to pipetoner som angir ugyldig drift, og området endres ikke.

3. Trykk på  i minst ett sekund eller vri på dreiveelgeren for å avslutte manuelt valg av område. Måleinstrumentet går tilbake til automatisk valg av område, og på skjermen vises **Auto**.

Alternative startmetoder

Velg en startmetode ved å holde inne den knappen som er angitt i tabellen mens du slår på måleinstrumentet.

Alternative startmetoder annulleres når måleinstrumentet slås av og når dvalefunksjonen er slått på.


Tast	Alternative startmetoder
	Slår på alle skjermsegmenter.
	Deaktiverer pipetonen. På skjermen vises bEEP når den er aktivert.
	Gir mulighet for måling av kapasitans med lav impedans. På skjermen vises LCAP når den er aktivert. Se side 14.
	Deaktiverer automatisk dvalefunksjon. På skjermen vises POFF når den er aktivert.
	Deaktiverer automatisk utkobling av bakgrunnslys. På skjermen vises LOFF når den er aktivert.

Grunnleggende målinger

Figurene på de neste sidene viser hvordan du foretar grunnleggende målinger.

Ved tilkobling av prøveledninger til kretsen eller enheten skal den felles prøveledningen (**COM**) tilkobles før den strømførende ledningen; når prøveledningene fjernes skal den strømførende ledningen fjernes før den felles prøveledningen.

Slik måles motstand




⚠⚠ Advarsel

Unngå elektrisk støt, personskade eller skade på måleinstrumentet ved å koble ut strømkretsen og utlade alle høyspente kondensatorer før test av motstand, gjennomgang, dioder eller kapasitans.

eeo04f.eps

Test av gjennomgang




eeo06f.eps

Merk

Funksjonen for gjennomgang er en rask og enkel metode for test av brudd eller kortslutning. For å få mest nøyaktig motstandsmåling skal måleinstrumentets motstandsfunksjon (Ω) benyttes.

Måling av veksel- og likespenning




Bruk av AutoVolts

Når velgeren står i stilling $\text{AUTO-V}_{\text{LoZ}}$ vil måleinstrumentet automatisk velge like- eller vekselspenning på grunnlag av inngangssignalet mellom klemmene + og **COM**.

Denne funksjonen vil dessuten innstille måleinstrumentets inngangsimpedans til 3 k Ω for å redusere muligheten for falske avlesninger på grunn av skyggespenninger.

Måling av AC- og DC-millivolt




Når funksjonsbryteren er i mV_{AC} stilling, legger måleinstrumentet sammen vekselstrøm og likestrøm millivolt. Trykk mV_{DC} for at måleinstrumentet skal bytte til likestrøm millivolt.

Måling av veksel- og likestrøm**⚠ Advarsel**

Slik unngås personskade eller skade på måleinstrumentet:

- Prøv aldri å måle strøm i et tilkoblet kretsløp når nullstrømspotensialet til jord er større enn 600 V.
- Bruk riktige tilkoblingsklemmer, velgerstillinger og områder for målingen.




eew08f.eps

Slik måles på flammefølsomme kretsløp:


1. Sett funksjonsvelgeren til μA \sim .
2. Måleinstrumentet kobles mellom flammeproben og kontrollmodulen.
3. Slå på varmekilden og foreta en μA -måling.

Måling av kapasitans



e eo05f.eps

Måling av temperatur



eew10f.eps


⚠ ⚠ Advarsel

For å unngå faren for elektrisk støt må 80BK IKKE kobles til strømførende kretser.

Måling av frekvens

⚠ ⚠ Advarsel

Unngå elektrisk støt ved å ignorere søylediagrammet for frekvenser over 1 kHz. Dersom målesignalet frekvens overstiger 1 kHz, har søylediagrammet og f ingen betydning.



eew09f.eps


Måleinstrumentet måler frekvensen av en spenning eller strøm ved å telle antall ganger signalet krysser et terskelnivå i løpet av ett sekund. Terskelnivået er 0 V for alle områder.

1. Trykk på for å slå frekvensmålingen på og av. Frekvensmåling virker bare ved vekselspenning.
2. Under frekvensmåling vil søylediagrammet og områdeindikatoren angi aktuell vekselspenning.
3. Velg fortløpende mindre områder med manuell områdevelger for å oppnå stabil avlesning.

Måling av kapasitans med lav impedans.

For måling av kapasitans i kabler med skyggespenning må holdes inne mens måleinstrumentet slås på og stilles til kapasitans for LoZ, (inngang med liten impedans). Med denne funksjonen vil kapasitansmålingene få dårligere nøyaktighet og et mindre dynamisk område. Denne innstillingen vil ikke bli husket når måleinstrumentet slås av eller går i dvale.


Test av dioder



eew07f.eps

Måling av strømstyrker over $600 \mu\text{A}$

Måleinstrumentets spennings- og millivoltfunksjon kan brukes med en ekstra mV/A-utgangsprobe for å måle strømstyrker som er større enn måleinstrumentets område. Sørg for at måleinstrumentet står i riktig stilling for strømprøben (AC eller DC). Flukes katalog eller den lokale representanten for Fluke kan gi opplysninger om kompatible strømtenger.



e eo14f.eps

Bruk av søylediagram

Søylediagrammet likner på viseren på et analoginstrument. Det er en overbelastningsindikator (▶) på høyre side og en polaritetsindikator (⊕) på venstre side.

Et søylediagram er mye raskere enn en digital visning og er derfor bedre egnet til justering av toppverdi og nullpunkt.

Søylediagrammet er deaktivert når det måles kapasitans og temperatur. Ved frekvensmåling vil søylediagrammet og områdeindikatoren angi aktuell spenning opp til 1 kHz.

Antall segmenter angir målt verdi og angis i forhold til full skala for det valgte området.


For eksempel vil skalaens hovedinndelinger svare til 0, 15, 30, 45 og 60 V for området 60 V (se nedenfor). Ved et inngangssignal på -30 V vises et negativt fortegn og segmentene opp til midten av skalaen.



aej11f.eps

Vedlikehold

Måleinstrumentets vedlikehold består i utskiftning av batteri og rengjøring av huset.

Bytte av batteriet

eeo11f.eps

 **Advarsel**

For å unngå elektrisk støt, personskade eller skade på måleinstrumentet må prøveledningene fjernes fra måleinstrumentet før huset eller batteridekselet åpnes.

Slik fjernes batteridekselet for utskifting av batteri:

1. Ta prøveledningene bort fra måleinstrumentet.
2. Ta ut skruen i batteridekselet.
3. Bruk fingerutsparringen til å løfte dekselet litt opp.

4. Løft dekselet rett oppover for å skille det fra huset.

Batteriet passer inn i batteridekselet som settes inn i huset igjen med nederste kant først inntil det smetter på plass. Batteriet må ikke settes direkte inn i huset.

5. Skruen for batteridekselet settes i og strammes.

Rengjøring

Tørk regelmessig av huset med en klut som er fuktet med et mildt vaskemiddel. **Bruk ikke skuremidler, isopropylalkohol eller løsemidler til rengjøring av kabinett-topp eller linse/vindu.** Smuss eller fuktighet i klemmene kan påvirke avlesningene.

Generelle spesifikasjoner

Nøyaktighet spesifisert for 1 år etter kalibrering ved en driftstemperatur mellom 18 °C og 28 °C ved en relativ fuktighet fra 0 % til 90 %.

Utførlige spesifikasjoner finnes på nettsiden www.Fluke.com.

Maksimal spenning mellom en

vilkårlig klemme og jord 600 V

Overspenningsvern 6 kV toppspenning ifølge IEC 61010-1600V CAT III,
Forurensningsgrad 2

Skjerm Digital: 6000 tellinger, oppdatering med 4/sec
..... Søylediagram: 33 segmenter, oppdatering med 32/sek

Temperatur Drift: -10 °C til +50 °C
..... Lagring: -40 °C til +60 °C

Temperaturkoeffisient 0,1 x (spesifisert nøyaktighet)/°C (< 18 °C eller > 28 °C)

Høyde over havet 2000 meter

Batteri 9 volt alkalisk, NEDA 1604A / IEC 6LR61

Batteriets levetid Alkalisk: typisk 400 timer, uten bakgrunnslys

Samsvar med hensyn til sikkerhet Oppfyller ANSI/ISA 82.02.01 (61010-1) 2004, CAN/CSA-C22.2 nr 61010-1-04, UL 6101B (2003) og IEC/EN 61010-1 2. utgave for målekategori III, 600 V, forurensningsgrad 2, EMC EN61326-1

Godkjenninger UL, C€, CSA, TÜV,  (N10140), VDE

IP klasse (vern mot støv og vann).....IP42

Tabell 1. Spesifikasjoner av nøyaktighet

Funksjon	Område	Oppløsning	Nøyaktighet ±([% av avlesning] + [telling])	
			DC, 45 til 500 Hz	500 Hz til 1 kHz
DC millivolt	600,0 mV	0,1 mV	0,5 % + 2	
DC volt	6,000 V	0,001 V	0,5 % + 2	
	60,00 V	0,01 V		
	600,0 V	0,1 V		
			DC, 45 til 500 Hz	500 Hz til 1 kHz
Auto-V LoZ ^[1] sann effektivverdi	600,0 V	0,1 V	2,0 % + 3	4,0 % + 3
			45 til 500 Hz	500 Hz til 1 kHz
AC millivolt ^[1] sann effektivverdi	600,0 mV	0,1 mV	1,0 % + 3	2,0 % + 3
AC volt ^[1] sann effektivverdi	6,000 V	0,001 V	1,0 % + 3	
	60,00 V	0,01 V		
	600,0 V	0,1 V		

Tabell 1. Spesifikasjoner av nøyaktighet (forts.)

Funksjon	Område	Oppløsning	Nøyaktighet \pm ([% av avlesning] + [telling])
Gjennomgang	600 Ω	1 Ω	Pipetone på < 20 Ω , av > 250 Ω ; detekterer brudd eller kortslutning 500 μ s eller lenger.
Motstandsmåling	600,0 Ω	0,1 Ω	0,9 % + 2
	6,000 k Ω	0,001 k Ω	0,9 % + 1
	60,00 k Ω	0,01 k Ω	0,9 % + 1
	600,0 k Ω	0,1 k Ω	0,9 % + 1
	6,000 M Ω	0,001 M Ω	0,9 % + 1
	40,00 M Ω	0,01 M Ω	5 % + 2
Test av diode	2.000 V	0,001 V	0,9 % + 2
Kapasitans	1000 nF	1 nF	1,9 % + 2
	10,00 μ F	0,01 μ F	1,9 % + 2
	100,0 μ F	0,1 μ F	1,9 % + 2
	9999 μ F	1 μ F	100 μ F - 1000 μ F: 1,9 % + 2 > 1000 μ F: 5 % + 20
	Lo-Z kapasitans	1 nF til 500 μ F	
Temperatur (termoelement type K)	-40 °C til 400 °C	0,1 °C	1 % + 10 ^[2]
	-40 °F til 752 °F	0,2 °F	1 % + 18 ^[2]

Tabell 1. Spesifikasjoner av nøyaktighet (forts.)

Funksjon	Område	Oppløsning	Nøyaktighet ±([% av avlesning] + [telling])
AC μ A sann effektivverdi ^[1] (45 Hz til 1 kHz)	600,0 μ A	0,1 μ A	1,5 % + 3 (2,5 % + 3 > 500 Hz)
DC μ A	600,0 μ A	0,1 μ A	1,0 % + 2
Hz (V inngang) ^[3]	99,99 Hz 999,9 Hz 9,999 kHz 50,00 kHz	0,01 Hz 0,1 Hz 0,001 kHz 0,01 kHz	0,1 % + 2
<p>Merknader:</p> <p>[1] Alle AC-områder bortsett fra Auto-V LoZ er spesifisert fra 1 % til 100 % av området. Auto-V LoZ er spesifisert fra 0 V. Da inngangssignaler under 1 % av området ikke er spesifisert, er det normalt for måleinstrumenter med visning av sann effektivverdi å angi avlesninger utenfor null med prøveledningene koblet fra målekretsen eller kortsluttet. For spenninger og mikroampere vil spissfaktor ≤ 3 ved 4000 tellinger reduseres lineært til 1,5 ved full skala. Vekselspenning er AC-koblet. Auto-V LoZ, AC mV og AC μA er DC-koblet.</p> <p>[2] Usikkerhet i temperatur (nøyaktighet) omfatter ikke termoelementets feiltoleranse.</p> <p>[3] Frekvens er AC-koblet og spesifisert fra 5 Hz til 50 kHz.</p>			

Tabell 2. Inngangsdata

Funksjon	Inngangsimpedans (nominelt)	Fellesmodus dempningsforhold (1 k Ω ubalansert)	Normalmodus dempningsforhold	
Volt AC	> 5 M Ω < 100 pF	> 60 dB ved DC, 50 Hz eller 60 Hz		
Volt DC	> 10 M Ω < 100 pF	> 100 dB ved DC, 50 Hz eller 60 Hz	> 60 dB ved 50 eller 60 Hz	
Auto-V LoZ	~3 k Ω < 500 pF	> 60 dB ved DC, 50 Hz eller 60 Hz		
	Åpen krets testspenning	Full skala spenning		Kortslutningsstrøm
Motstandsmåling	< 2,7 V DC	Til 6,0 M Ω	40 M Ω	< 350 μ A
		< 0,7 V DC	< 0,9 V DC	
Test av diode	< 2,7 V DC	2,000 V DC		< 1,2 mA