

Monteringssted i takrenner

Sensoren må installeres under dryppkanten og i nærheten av rørledningen slik at smeltevannet drypper på sensoren. Varmekablene, som også er montert på takets lavere del, i eksemplet til høyre, sørger for at et tilstrekkelig areal inne og over rennen holdes fri for snø og is. På denne måten kan smeltevannet renne bort.




Monteringsted ved satellittsystemer

Sensoren er festet til underkanten av parabolantenne for å oppdage smeltevann til tallerkenen er fri for snø og is. Varmeledningene er festet til baksiden av tallerkenen og slått på til snøen eller isen i parabolen er helt smeltet.



Dimensjoner: Sensortype 3354 [mm]



Sett fra siden (tverrsnitt)

Tekniske data: Type 3354

Tilførselsledning:	SL-Y11Y, 6 m, 20 m, 50 m motstandsdyktig mot mikrober og olje i henhold til DIN VDE 0472 / 9.21 para. 8036
Beskyttelsesgrad:	IP 68
Temperaturmotstand:	–30 ...+75 °C



Fest kun sensoren med det medfølgende festematerialet (plast)!