



DEN
STERKE

Høykvalitets og krystallklar 2-komponent epoksyylim

Med
blanderør



- Universal med rask og sterk limeffekt
- Enkel påføring, limpistol ikke nødvendig
- Dobbel doseringsprøyte gjør måling og veiing unødvendig
- Mange bruksområder, god blandeevne
- Høy løsemiddelmodstand
- Veldig god elektrisk motstand
- Verken krymper eller eser
- Kan pusses, borres/sages i, skjæres, freses og overmales

BESKRIVELSE:

POXY7 er et hurtigherdende, krystallklart, 2-komponent epoksyylim av høy kvalitet med ekstremt sterk limeffekt. POXY7 limer nesten alle typer byggematerialer, og kombinasjoner av disse, som metall, jernfrie metaller, glass, stein, keramikk, treverk og de fleste typer stiv plast. Begrenset heft på PE, PP, PTFE og nylon (test først). Den fyller porer/ujevnheter og kan blandes med tre- og metallspån, sand, sement og fargepigment. Er vanntett og kan brukes både innen- og utendørs. Etter herding kan POXY7 slipes, borres og sages i, skjæres, freses og overmales med de fleste typer vanlige malinger.

TEKNISK:

Farge	Krystallklar
Blandingsforhold	1:1
Temperaturstabilitet	-40°C til +93°C
Hardhet	78-80 shore D
Herdetid	Bearbeidingstid – 5 minutter (28gram/24°C) 100 % styrke – 2-3 timer
Viskositet	15000 - 20000 cps
Strekfasthet	14-18 N/mm ² (DIN 53283)
Skjærestyrke	3-5 N/mm ²
Spenningsfasthet	50-90 Kv/mm
Elektrisk motstand	490V/mA
Motstand mot kjemikalier	God: 10% svovelsyre, drivstoff, saltsyre, 10% natriumhydroksid, ammoniakk. Moderat: klor, metanol
Lagringstid	Minimum 24 måneder i uåpnet forpakning, lagret mørkt og kjølig
Forpakning	25 ml patron
Artikkelnr	T512105
NOBB-nr	42897358
EL-nr	18 042 78
NRF-nr	9511464

BRUKSANVISNING MED BLANDERØR:

1. Sørg for en tørr, ren og fettfri overflate. Overflater rengjøres og avfettes med FOAM7 (organisk smuss) eller TEC7-CLEANER (petroleumsbasert smuss).
2. Fjern beskyttelseshetten på den doble patronen.
3. Skru på blanderøret.
4. Press slik at begge komponenter kommer samtidig ut fra patronen.
5. Om nødvendig, skjær av tuppen av blanderøret for større åpning.
6. Press hardt på trykkstempelen til blandet masse kommer ut av blanderøret.
7. Etter bruk – fjern blanderøret, rengjør tuten på limpatronen og sett på hetten.
8. Overflødig uherdet lim kan fjernes med TEC7-CLEANER.



Uten blanderør:

Ved behov for kun en liten mengde lim kan POXY7 blandes og påføres manuelt med en spatel.



Releka AS
PB 6169 Etterstad • 0602 OSLO
Tlf 22 66 04 00 • Fax 22 66 04 01
Epost: post@novatech.as
www.novatech.as







DEN
STERKE

Høykvalitets og krystallklar 2-komponent epoksyylim

Liming og sliping:



Fylling av hull:



Blande med trespon:



Fylle hull og sage:



Releka AS
PB 6169 Etterstad • 0602 OSLO
Tlf 22 66 04 00 • Fax 22 66 04 01
Epost: post@novatech.as
www.novatech.as

