



# FDV dokumentasjon

<p><b>FastLine</b></p> 	<p><b>FastLine Montasjeplater distribusjonssystem</b></p>				
<p><b>Varetekst</b> Samleskinnearrangement FS 400A/150</p>	<p><b>ABB Art Nr.:</b> NHP 406455R0001</p>	<p><b>EI nr.:</b> 11 440 65</p>			
<p><b>Forvaltning</b></p>	<p>FastLine er produsert i samsvar med: EN60947-1:2007/A1:2011/A2:2014 + EN60947-3:2009/A1:2012 IEC60947-1:2007/A1:2010/A2:2014 + IEC60947-3:2008/A1:2012 EMC Directive No 2014/30/EU. Low Voltage Directive No 2014/35/EU.</p>				
<p><b>Drift</b></p>	<p><b>Renhold</b></p>	<p>Ingen krav til periodisk vedlikehold.</p>			
	<p><b>Energiforbruk</b></p>	<p>Se teknisk katalog</p>			
	<p><b>Henvisninger</b></p>	<p>Teknisk katalog: 70649-500-05.2009</p>			
<p><b>Vedlikehold</b></p>	<p><b>Rutiner</b></p>	<p>Ingen krav til periodisk vedlikehold.</p>			
	<p><b>Levetid</b></p>	<p>Avhengig av klima, temperatur og koblinger. For antall elektriske og mekaniske koblinger henvises det til EN60947-3.</p>			
	<p><b>Annet</b></p>	<p>Ved mekaniske skader på pluggkontakt mot samleskinne skal denne utbedres av ABB.</p>			
<p><b>Generelt</b></p>					
<p><b>Produsent</b></p>	<p><b>Navn</b></p>	<p><b>Adresse</b></p>	<p><b>Tlf.</b></p>		<p><b>E-post</b></p>
	<p>ABB AS</p>	<p>Postboks 100 3701 Skien</p>	<p>03500</p>		<p>kabelskap @no.abb.com</p>