



FDV dokumentasjon

<p>FastLine</p> 	<p>FastLine Montasjeplater distribusjonssystem</p>				
<p>Varetekst FS-630A/800 Montasjeplate m/samleskinner FS-630A/1000 Montasjeplate m/samleskinner FS-1200A/600 Montasjeplate m/samleskinner FS-1200A/800 Montasjeplate m/samleskinner FS-1200A/1000 Montasjeplate m/samleskinner</p>	<p>ABB Art Nr.: NHP 139214R0001 NHP 139215R0001 NHP 139216R0001 NHP 139217R0001 NHP 139218R0001</p>	<p>EI nr.: 11 440 88 11 440 89 11 440 90 11 440 91 11 440 92</p>			
<p>Forvaltning</p>	<p>FastLine er produsert i samsvar med: EN60947-1:2007/A1:2011/A2:2014 + EN60947-3:2009/A1:2012 IEC60947-1:2007/A1:2010/A2:2014 + IEC60947-3:2008/A1:2012 EMC Directive No 2014/30/EU. Low Voltage Directive No 2014/35/EU.</p>				
<p>Drift</p>	<p>Renhold</p>	<p>Ingen krav til periodisk vedlikehold.</p>			
	<p>Energiforbruk</p>	<p>Se teknisk katalog</p>			
	<p>Henvisninger</p>	<p>Teknisk katalog: 70649-500-05.2009</p>			
<p>Vedlikehold</p>	<p>Rutiner</p>	<p>Ingen krav til periodisk vedlikehold.</p>			
	<p>Levetid</p>	<p>Avhengig av klima, temperatur og koblinger. For antall elektriske og mekaniske koblinger henvises det til EN60947-3.</p>			
	<p>Annet</p>	<p>Ved mekaniske skader på pluggkontakt mot samleskinne skal denne utbedres av ABB.</p>			
<p>Generelt</p>					
<p>Produsent</p>	<p>Navn</p>	<p>Adresse</p>	<p>Tlf.</p>		<p>E-post</p>
	<p>ABB AS</p>	<p>Postboks 100 3701 Skien</p>	<p>03500</p>		<p>kabelskap @no.abb.com</p>